


Инструкция

по разделке кабеля под разъем RJ-45
для подключения удаленного ВПУ-4 к прибору «Октава-80Ц»

1 Для подключения удаленного ВПУ-4 к прибору «Октава-80Ц» на расстояние до 50 м использовать кабель UTP 4x2x0,5 cat5e. Разделка кабеля под разъем должна производиться в соответствии со схемой соединения, приведенной на рисунке 1, с соблюдением парности витых проводов и условного обозначения контактов разъема Rj-45.



Рисунок 1 Схема соединения кабеля



Условное обозначение контактов кабельного разъёма Rj-45
Вид со стороны контактных площадок.

2 При неправильной разделке возможны искажения или отсутствие сигнала, а несоответствие сигналов контактам разъема – выход устройства из строя.

3 При использовании дополнительной розетки указанные правила должны также соблюдаться.